

**PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765 LA SECUITA, TARRAGONA**

**PROJECTE TÈCNIC**

**I. MEMÒRIA**

**IN ÍNDEX DE LA MEMÒRIA**

**MG DADES GENERALS**

**MG 1 IDENTIFICACIÓ i OBJECTE DEL PROJECTE**

**MG 2 AGENTS DEL PROJECTE**

**MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS**

**MD MEMORIA DESCRIPTIVA**

**MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA. ANTECEDENTS i CONDICIONANTS DE PARTIDA**

**MD 2 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI i DEL PROJECTE**

- 2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'EDIFICI
- 2.2 DESCRIPCIÓ DE LAS OBRAS i MITJANS AUXILIARS
- 2.3 NECESSITAT I URGÈNCIA DE LA INTERVENCIÓ
- 2.4 TIPUS D'INTERVENCIÓ
- 2.5 CRITERIS DE INTERVENCIÓ
- 2.6 ÀMBIT D'ACTUACIÓ i EXCLUSIONS . SUPERFÍCIES D'ACTUACIÓ
- 2.7 COMPLIMENT DE NORMATIVA EN RELACIÓ A L'ACTIVITAT: CENTRES DE CULTE

**MD 3 PRESTACIONS DE L'EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI**

- 3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L'EDIFICI
- 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL
- 3.3 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
- 3.4 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ i ACCESSIBILITAT
- 3.5 SALUBRITAT
- 3.6 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL
- 3.7 ESTALVI D'ENERGIA
- 3.8 ALTRES REQUISITS DE L'EDIFICI

**MD 4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L'EDIFICI**

- 4.1 TREBALLS PREVIS
- 4.2 SUSTENTACIÓ
- 4.3 SISTEMA ESTRUCTURAL
- 4.4 SISTEMA D'ENVOLVENT i ACABATS EXTERIORS
- 4.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ i ACABATS INTERIORS
- 4.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS i SERVEIS

**MC MEMORIA CONSTRUCTIVA**

**MC 1 TREBALLS PREVIS, MITJANS AUXILIARS i PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ**

- 1.1 TREBALLS PREVIS i MITJANS AUXILIARS
- 1.2 TREBALLS DE RESTAURACIÓ

**MC 2 TREBALLS ESPECÍFICS DE CADA FASE**

- 2.1 FASE 1. COBERTES
- 2.2 FASE 2. FAÇANES
- 2.3 FASE 3. SAGRISTIA i MAGATZEM. PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA 20x20  
CALEFACCIÓ i VENTILACIÓ
- 2.4 FASE 4. PAVIMENTS: CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER i NAU CENTRAL
- 2.5 FASE 5. RESTAURACIÓ D'ELEMENTS INTERIORS DE FUSTA i FERRO
- 2.6 FASE 6. RESTAURACIÓ INTERIOR i PINTURES SOBRE MAÓ. IL·LUMINACIÓ INTERIOR

MN **NORMATIVA APLICABLE**

MN 1 **EDIFICACIÓ**

MN 2 **ALTRES NORMES**

## II. **PRESSUPOST**

PR **RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS I FULL FINAL**

## III. **DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**

DG IN **ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**

DG U **DEFINICIÓ URBANÍSTICA i D'IMPLANTACIÓ**

DG U 01 - Situació

DG U 02 - Emplaçament

DG A **DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI**

### **PLANTES**

DG A 01 - Planta baixa

Estat actual

DG A 02 - Planta baixa

Estat actual - Sostres

DG A 03 - Planta cor

Estat actual

DG A 04 - Planta cor

Estat actual - Sostres

DG A 05 - Planta coberta

Estat actual

### **ALÇATS**

DG A 06 - Alçat NO i Alçat S-O

Estat actual

DG A 07 - Alçat SE i Alçat N-E

Estat actual

### **SECCIONS**

DG A 08 - Secció longitudinal

Estat actual

DG A 09 - Secció transversal 1

Estat actual

DG A 10 - Secció transversal 2

Estat actual

### **PÒRTIC D'ENTRADA**

DG A 11 - Alçats

Estat actual

DG A 12 - Arcs i pilars

Estat actual

### **ALÇATS INTERIORS**

DG A 13 - Alçats interiors

Estat actual

DG A 14 - Alçats interiors

Estat actual

DG A 15 - Capella del Sant Crist

Estat actual

DG A 16 - Confessionari i Cor S-O

Estat actual

DG A 17 - Baptisteri i Cor Oest

Estat actual

### **PILARS i ARCS**

DG A 18 - Columnes i pilastres

Estat actual

DG A 19 - Arc principal

Estat actual

DG A 20 - Arcs secundaris

Estat actual

DG A 21 - Arcs secundaris

Estat actual

DG A 22 - Arcs terciaris

Estat actual

DG A 23 - Arcs terciaris i altres

Estat actual

DG A 24 - Axonometries

Estat actual

DG A 25 - Cos secundari

Estat actual

DG RF **REPORTATGE FOTOGRÀFIC**

DG RF 01 - Reportatge fotogràfic

Façanes

DG RF 01 - Reportatge fotogràfic

Coberta

DG C **PLA DE CALES:**

DG C 01 - Pla de cales

DG R **RESTAURACIÓ**

### **PLANTES**

DG R 01 - Planta baixa

Materials

DG R 02 - Planta baixa i Sostres

Materials

DG R 03 - Planta cor

Materials

DG R 04 - Planta cor i Sostres	Materials i patologies
DG R 05 - Planta coberta	Estat actual
<b>ALÇATS</b>	
DG R 06 - Alçat Sud-Oest	Patologies
DG R 07 - Alçat Nord-Oest	Patologies
DG R 08 - Alçat Nord-Est	Patologies
DG R 09 - Alçat Sud-Est	Patologies
<b>PÒRTIC D'ENTRADA</b>	
DG R 10 - Alçats i arcs	Materials i patologies
<b>ALÇATS INTERIORS</b>	
DG R 11 - Alçats interiors	Patologies
DG R 12 - Capella del Sant Crist Confessionari i Cor S-O	Patologies
DG R 13 - Baptisteri i Cor Oest	Patologies
<b>PILARS i ARCS</b>	
DG R 14 - Columnes	Patologies
DG R 15 - Arcs secundaris	Patologies
DG R 16 - Arcs secundaris	Patologies
DG R 17 - Arcs terciaris	Patologies
DG R 18 - Arcs terciaris	Patologies
<b>DG F - FUSTERIA</b>	
DG F 01 - Localització	
DG F 02 - Portes exteriors	
DG F 03 - Portes exteriors	
DG F 04 - Fusteria interior	
DG F 05 - Fusteria interior	
DG F 06 - Finestres (PA)	
DG F 07 - Finestres (PA)	
DG F 08 - Finestres (PA)	
DG F 09 - Finestres (PA). Axonometries	
<b>DG I INTERVENCIÓ</b>	
DG I 01 - Emplaçament	
DG I 02 - Planta baixa	
DG I 03 - Ocupació - Protecció contra incendis	
DG I 04 - Cos secundari	
DG I 05 - Cos secundari	
DG I 06 - Reforç estructura	
DG I 07 - Instal·lacions (Electricitat, il·luminació, climatització i AFS)	

## **ANNEXOS AL PROJECTE**

ANNEX 1	TREBALLS DE RESTAURACIÓ
ANNEX 2	ESTRUCTURA. REFORÇ ESTRUCTURAL DEL CAMPANAR
ANNEX 3	INSTAL·LACIONS. CLIMA, VENTILACIÓ, ELECTRICITAT i IL·LUMINACIÓ
ANNEX 4	AVALUACIÓ DEL VOLUM i CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
ANNEX 5	PLECS DE CONDICIONS TÈCNiques i ADMINISTRATIVES
ANNEX 6	AMIDAMENTS, PRESSUPOST, QUADRES DE PREUS, JUSTIFICACIÓ. CRONOGRAMA
ANNEX 7	MANUAL D'ÚS i MANTENIMENT

## **DOCUMENTS COMPLEMENTARIS. PROJECTES PARCIALS**

DC 1	PLA DE CONTROL DE QUALITAT
DC 2	PROJECTE DE BASTIDES
DC 3	ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
DC 4	ASSAJOS i PROVES DE LABORATORI

## **DOCUMENTS ANNEXOS A L'EXPEDIENT**

**ASSUMEIX DIRECCIÓ D'OBRA**

**ASSUMEIX DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA**

**DESSIGNACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRA**